

6.4.3 ภายหลังการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยงมีระบบบันทึกผลการซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้รายงานผลการซ่อมบำรุงต้องประกอบด้วยคำอธิบายปัญหาและอาการของเครื่องมือ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง แผนกที่ส่งซ่อม และบันทึกผลการซ่อมในโปรแกรม RMC เพื่อเป็นประวัติเครื่องมือต่อไป


ร้านกำกอนพลัส
เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลา อ.โนนสูง จ.ศรีสะเกษ 33250 โทร.063313506

เรื่อง แจ้งสรุปการซ่อมเครื่องมือแพทย์

เรียน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ข้าพเจ้า นาย วรชัย ศรีวัฒนา
มีความประสงค์แจ้งรายละเอียดการซ่อม เครื่องมือแพทย์
ดังรายการต่อไปนี้

1. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ รุ่น OMRON
2. IN HBP-9050
3. ขนาดเส้นโลหิต 0-100 mmHg LF
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

อาการที่ปรากฏ

1. ตัว Cuff bp หลวมในคอเสื้อ รื้อ
2. Board pressure sensor ชัด
3. Motor pump ชัด

ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่

1. ซ่อมเปลี่ยน Cuff Assembly ใหม่
2. ซ่อมเปลี่ยน Board Sensor ใหม่
3. ซ่อมเปลี่ยน Motor pump bp ใหม่

(นาย วรชัย ศรีวัฒนา)



บันทึกผลการซ่อมในโปรแกรม RMC

RMC+ v3 | 10941 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (ศูนย์เครื่องมือแพทย์)

<

ผู้ใช้งาน

รายการครุภัณฑ์

การยืนยัน

การแจ้งซ่อม

IPM

ใบแจ้งซ่อม

เลขที่ใบซ่อม	วันเวลาที่ซ่อม	อาการ
FX-10941-26020001	16 ม.ค. 2569 (การซ่อมครั้งนี้)	เครื่องมือไม่ติดกระดาด และ วัดความดันแล้ว ไม่อ่านผล
รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อม		
มูลค่าคงเหลือ		
มูลค่าคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการซ่อม		
อาการ		
เครื่องมือไม่ติดกระดาด และ วัดความดันแล้ว ไม่อ่านผล		

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
Cuff assembly	1	9,000	9,000
ผ้ากันเปื้อน	1	1,200	1,200
ซ่อม board Pressure sensor	1	1,500	1,500
ตรวจซ่อม motor pump NIBP	1	2,000	2,000
สอบเทียบ	1	0	0
		รวม	13,700


ร้านกำแพงพลัส
เลขที่ 203 หมู่ที่ 7 ต.โนนก่อ อ.โนนสูง จ.ศรีสะเกษ 33250 โทร.063313506

เรื่อง แจ้งสรุปการซ่อมเครื่องมือแพทย์

เรียน โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

ข้าพเจ้า นาย วรชัย ศรีบัวบาน
มีความประสงค์แจ้งรายละเอียดการซ่อม เครื่องมือแพทย์
ดังรายการต่อไปนี้

1. patient Monitor ชื่อ Nihon Kohden
2. ชื่อ PVM 2705 S/N 00956
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อาการที่ชำรุด แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเสื่อมไม่สามารถใช้ไฟในตัวเครื่องได้
เมื่อ 19/05/69

ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
หม้อแปลงไฟฟ้าในตัวเครื่อง

อ.อ. วรชัย ศรีบัวบาน



บันทึกผลการซ่อมในโปรแกรม RMC

RMC+ V3 | 10941 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง (ศูนย์เครื่องมือแพทย์)

<

ผู้ใช้งาน

รายการครุภัณฑ์

การยืมคืน

การแจ้งซ่อม

IPM

ประวัติการซ่อม

เลขที่ใบซ่อม	วันที่เวลาที่ซ่อม	อาการ
FX-10941-25100001	19 ม.ค. 2569 (การซ่อมครั้งนี้)	หน้าจอเปิดไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อม		
มูลค่าคงเหลือ		
มูลค่าคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการซ่อม		

อาการ

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

อาการ

หน้าจอเปิดไม่ได้

บันทึกการซ่อม

แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเสื่อมไม่สามารถใช้ไฟในตัวเครื่องได้
ซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องใหม่

ผลการซ่อม

ซ่อมได้ใช้งานปกติ

รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวม
เปลี่ยนแบตเตอรี่	1	9,000	9,000
รวม			9,000