

6.1.3 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง กำหนดพื้นที่สำหรับจัดเก็บและตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ภายในอาคารให้บริการ แต่แยกเป็นพื้นที่เฉพาะ ไม่ปะปนกับพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย ส่วนเครื่องมือที่ซ่อมโดยช่างของโรงพยาบาลใช้พื้นที่งานซ่อมบำรุงเป็นจุดดำเนินการ กรณีเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อน โรงพยาบาลมีการประสานส่งซ่อมกับบริษัทผู้จำหน่ายหรือหน่วยงานภายนอกตามระบบส่งซ่อมที่กำหนดไว้ ปีงบประมาณ 2569 มีแผนพัฒนาแยกพื้นที่การบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ไปยังอาคารตึกซักฟอกเดิม

แยกเครื่องมือที่ยกเลิกการใช้งานและรอซ่อมออกจากโซนให้บริการ



อาคารซักฟอกเดิม วางแผนปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงเป็นห้องสำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

