


5.1. มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ การแพทย์ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง มีรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซ การแพทย์ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย แต่ยังขาดแบบแปลนแผนผัง Master plan ซึ่งโรงพยาบาลได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จากกองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี เข้าดำเนินการสำรวจ และจัดทำแบบแปลนระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป

1. ระบบไฟฟ้า



ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ Kva แจกจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทั้งส่วนบริการและบ้านพัก




เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๐๐ KVA ทำงานภายใน ๑๐ วินาที



ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน


2. ระบบก๊าซทางการแพทย์





ตารางการตรวจสอบเปลี่ยนท่อออกซิเจน (บันทึกโดยศูนย์เปล)												การวินิจฉัยพบ ความผิดปกติหรือไม่พบ สาเหตุของความผิดปกติ ผู้บันทึกชื่อและตำแหน่ง	การวินิจฉัยพบ ความผิดปกติหรือไม่พบ	วันที่ บันทึก
วัน/ป	เวลา	ตรวจสอบโดย	ท่อออกซิเจน		ท่อออกซิเจน		ท่อออกซิเจน		ท่อออกซิเจน					
			ท่อออกซิเจน	ท่อออกซิเจน	ท่อออกซิเจน	ท่อออกซิเจน	ท่อออกซิเจน	ท่อออกซิเจน						
26/12/55	8.30	87	1	1/1/9	✓	✓	53	6	11	✓	18/12/55			
27/12/55	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	45	7	10	✓	19/12/55		
28/12/55	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	31	6	1	✓	20/12/55		
29/12/55	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	120	11	12	✓	21/12/55		
30/12/55	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	55	6	9	✓	22/12/55		
31/12/55	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	58	8	8	✓	23/12/55		
1/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	25	7	5	✓	24/12/55		
2/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	54	5	7	✓	25/12/55		
3/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	32	5	24	✓	26/12/55		
4/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	50	5	11	✓	27/12/55		
5/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	49	5	19	✓	28/12/55		
6/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	30	5	32	✓	29/12/55		
7/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	43	5	12	✓	30/12/55		
8/1/56	8.30	87	2	1	2/1/9	✓	✓	25	4	4	✓	31/12/55		

เปลี่ยนท่อออกซิเจนทุกวัน 72
- บันทึกโดย ศูนย์เปล 18/12/55

3. ระบบสุขาภิบาล



4. ระบบป้องกันอัคคีภัย



๕. คณะทำงานด้านที่ ๕ ด้านความปลอดภัย

๑. นายบรร ลักขมทิพย์เชษฐ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสวัสดิ์ สดงสันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางมนชญา ลักขมทิพย์เชษฐ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางศิริวรรณ ผ่องทะนุก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางวรรณวรรณ วิเศษหมื่น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางจงจิต จักปัด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางวิดา พิมพ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘. นางนงเยาว์ สมศิริ	แพทย์แผนไทยชำนาญการ	กรรมการ
๙. นายพิรชัช ศิริชัย	นายช่างเทคนิค	กรรมการ
๑๐. นายชัยสิทธิ์ ปราบนัย	นายช่างโยธา	กรรมการ
๑๑. นายอาทิตย์ แพมมา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๑๒. นายศรีณย์ ชำนาญระเบียบกิจ	จพ.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๑๓. นายพรรัตน์ จรัญญา	พนักงานแปล	กรรมการ
๑๔. นายอนวัณห์ หล้าแหล่ง	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	กรรมการ
๑๕. นางนิตยา ปัดดา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๖. นายทรงศักดิ์ ชะตุ	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นางสาววันิดา พุ่มซ้อน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- ประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการคุณภาพด้านความปลอดภัย เพื่อหา GAP (โอกาสพัฒนา)
- ค้นหา และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาจัดอันดับความเสี่ยงสำคัญในการจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการบริหารจัดการในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน การกำกับ ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงพยาบาลของการให้บริการ งานด้านสุขภาพและเกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในระบบงานวิศวกรรม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ๓.๑ เครื่องจักร
 - ๓.๒ หม้อน้ำ
 - ๓.๓ บริเวณไฟฟ้า
 - ๓.๔ อัคคีภัย
 - ๓.๕ รั่วซึมชนิดไฮดรอลิก
 - ๓.๖ ระบบรักษาทางการแพทย์
- ประเมินประสิทธิภาพระบอบอย่างต่อเนือง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้รับบริการ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๕/๗



โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ต.น้ำเกลี้ยง
อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติกระทรวงเจ้าหน้าในการจัดทำ MASTER PLAN โรงพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐

ด้วยโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง มีความประสงค์ขออนุมัติกระทรวงเจ้าหน้าที่กองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ เข้ามาดำเนินงานจัดทำ (MASTER PLAN) โรงพยาบาล ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อสำรวจโครงสร้างภาพรวมของอาคารโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบำรุงรักษา, เพื่อประเมินสภาพโครงสร้างอาคาร, หรือเพื่อการซ่อมแซม ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำ (MASTER PLAN) โรงพยาบาล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เนื่องจากโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ SERVICE PLAN ของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดการพัฒนา (MASTER PLAN) ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อใช้ในการวางแผน และออกแบบโครงสร้างด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลต่อไป และเพื่อเตรียมรับในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS๔) ยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และเกิดความปลอดภัย

ในการนี้ โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จึงขออนุมัติกระทรวงเจ้าหน้าที่กองแบบแผนของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ เข้ามาดำเนินงานสำรวจเพื่อจัดทำผังบริเวณทั่วไปและแบบแปลนงานระบบวิศวกรรมความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลดังกล่าว โรงพยาบาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อตระกูล ศรีทา)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร.๐ ๔๕๖๐ ๙๐๕๕-๖

โทรสาร.๐ ๔๕๖๐ ๙๐๕๗