

9.3 มีการตรวจสอบ ทดสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์

ว.พ.	เวลา	ตรวจสอบท่อที่มีจริง				ท่อดำยังใช้ ฐานด้าน		ท่อขาวยังใช้ ด้าน		จำนวนท่อเดิม		จำนวนท่อใหม่		ตรวจสอบการไหลของ ออกซิเจนให้เพียงพอ (ฐานการตรวจสอบท่อใน เมื่อเปลี่ยนท่อออกซิเจน)		การแก้ไขเมื่อพบ ความผิดปกติ	อื่นๆ การตรวจ พบผิดปกติ
		ท่อดำ(ม)	ท่อขาว(ม)	ท่อดำ(ม)	ผู้ตรวจ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	ท่อดำ	ท่อขาว	ท่อดำ	ท่อขาว	ปกติ	ไม่ปกติ		
6/1/69	08:30	87	8	1	8/9	/	/	/	/	53	6	719	-	/	/		10/1/69
7/1/69	08:30	87	8	1	8/9	/	/	/	/	45	7	16	-	/	/		10/1/69
8/1/69	08:30	87	8	1	8/9	/	/	/	/	31	6	31	1	/	/		10/1/69
9/1/69	08:30	87	8	1	8/9	/	/	/	/	820	4	42	2	/	/		10/1/69
10/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	55	6	9	-	/	/		10/1/69
11/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	58	8	89	3	/	/		10/1/69
12/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	25	9	76	3	/	/		10/1/69
13/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	54	5	7	-	/	/		10/1/69
14/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	37	5	24	-	/	/		10/1/69
15/1/69	08:30	87	8	1	10/5	/	/	/	/	50	5	11	-	/	/		10/1/69
16/1/69	08:30	87	8	1	11/5	/	/	/	/	49	5	19	-	/	/		10/1/69
17/1/69	08:30	87	8	1	11/5	/	/	/	/	30	5	32	-	/	/		10/1/69
18/1/69	08:30	87	8	1	12/5	/	/	/	/	43	5	17	-	/	/		10/1/69
19/1/69	08:30	87	8	1	11/5	/	/	/	/	25	4	74	1	/	/		10/1/69
19/1/69-ตรวจระบบท่อทั้ง 9 ตัว 72 - มีปัญหาท่อขาว 4 ตัว - ผังงาน ย่อ ท่อ 10/5/5																	

ภาพแสดงการตรวจตรวจสอบ ทดสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์
บันทึกโดยศูนย์เปลเป็นประจำทุกวัน



ภาพแสดงการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล



ภาพแสดงการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์จาก
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี